



## АРХІТЕКТУРНА ДОСТУПНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Навчальний заклад	<b>Чернівецький ліцей №17 «Успіх» Чернівецької міської ради</b>	
Прилегла територія (відповідність вимогам ДБН 360, ДБН Б.2.4-1, ВСН 01., ДБН В.»2-17:2006)	Частково. Є можливість пересуватися шкільним подвір'ям. 	
Наявність зони для висадки учнів/пасажирів з ОФМ	Ні	
Наявність місця для паркування транспорту	Ні	
Наявність похилого з'їзду	Ні	
Наявність пандуса (ів)	Так	
Наявність кнопки виклику	Так	
Відповідність пандуса (ів)	Частково. Нахил пандуса 8% (1:112). 	Бажаний нахил пандуса - 4-5% (1:20) Макимально прийнятний кут нахилу - 8% (1:12) Небезпечний 12% (1:8)

<p>Відповідність вхідних дверей</p> <p>- тип дверей (автоматизовані/неавтоматизовані)</p>	<p>Так. Неавтоматизовані, металопластикові двері, подвійні, двостворчасті, засклені</p> 	
<p>Відповідність сходів, перил</p>	<p>Частково. Сходи на шкільному подвір'ї обладнані пандусом без перил. У приміщенні школи сходи між поверхами з перилами, але пандуси не встановлені.</p> 	
<p>Відповідність туалетної кімнати</p>	<p>Частково. Туалетні кімнати облаштовані унітазами.</p> 	
<p>Доступність навчальних аудиторій та приміщень загального користування (коридори, їдальня)</p>	<p>Частково. Є доступ до класних приміщень, їдальні на I поверсі. Сходи в коридорі на I поверсі без пандуса.</p>	



Директор школи

Станіслава КУШНІР